Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 17:46

Link do produktu: https://esklep.pcservice-pabianice.info/beben-do-brother-dr241cl-na-15-000-zadan-p-867.html



Bęben do Brother - DR241CL na 15 000 zadań

Cena brutto	**390,00 zł**
Cena netto	**317,07 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**4977766718523**
Kod producenta	**DR-241CL**
Kod EAN	**4977766718523**
Producent	**Brother**
Rodzaj produktu	**Oryginał**

Opis produktu

Oryginalny bęben o wydajności do 15 000 str. A4 przeznaczony do urządzeń Brother.

Dedykowany do :
Drukarki laserowe kolorowe:

- HL-3140CW,
- HL-3150CDW
- HL-3170CDW

Urządzenia wielofunkyjne laserowe kolorowe:

- DCP-9020CDW
- MFC-9140CDN
- MFC-9330CDW
- MFC-9340CDW
- DCP-9015CDW

Uwaga! To nie jest toner (wkład drukujący) - to jest bęben.
Bęben drukujący to jeden z materiałów eksploatacyjnych zwany tez światłoczułym odpowiadający za przeniesienie proszku z tonera na kartkę. Bęben nie zawiera proszku i aby działał zgodnie z przeznaczeniem potrzebuje drugiego materiału eksploatacyjnego, którym jest właśnie wkład drukujący (toner). Bęben wymienia się cyklicznie wedle zaleceń producenta (wskazań drukarki). W tym przypadku po uzyskaniu 15tys. wydruków. Bęben jest pośrednio odpowiedzialny za jakość druku. Od jego stanu (np zarysowania, uszkodzenia mechaniczne) zależy, czy jego wymianę dokonujemy w zadanym przez producenta przebiegu, czy wcześniej. Bęben jest czuły na światło słoneczne - może poprzez długotrwałe naświetlenie ulec uszkodzeniu. Najczęstszą przyczyną uszkodzenia tonera jest używanie nie oryginalnych tonerów, kartek nie przeznaczonych do drukarek laserowych, bądź po prostu mechaniczne uszkodzenie poprzez zarysowanie.

Prezentowany tu produkt jest nowy, oryginalny (nie jest to zamiennik)
Opakowanie zawiera komplet - 4szt bębnów, dla każdego z kolorów z osobna.
Po wymianie bębna na nowy należy wedle instrukcji danego urządzenia zresetować licznik bębna. Inaczej urządzenie może nadal pokazywać jego zużycie i konieczność wymiany.